



## RETOUR CALCIN SUR CHEVALET

20/08/24



SAINT-GOBAIN GLASS

# SÉCURITÉ DU TRANSPORT BIG BAG CALCIN

Nous avons récemment été confrontés à un incident au cours duquel des sacs de calcin ont été chargés de manière incorrecte sur un chevalet. Le chevalet a été endommagé sur le trajet de retour vers Eggborough et le véhicule a dû être dépanné sur la route car il n'était pas sûr de continuer.




# SÉCURITÉ DU TRANSPORT BIG BAG CALCIN

## PROCEDURE

Les chevalets standard marqués « M » peuvent contenir un maximum de 4 sacs de calcin. Les sacs doivent être chargés conformément aux schémas ci-dessous. Le non-respect de cette consigne peut endommager le chevalet et entraîner un risque pour la sécurité.

### MODÈLE DE CHARGEMENT SUR CHEVALET STANDARD "M"

**4 SACS MAXIMUM**



Suffix



# SÉCURITÉ DU TRANSPORT BIG BAG CALCIN

## PROCEDURE

Les chevalets renforcés marqués « MR » peuvent contenir un maximum de 6 sacs de calcin. Les sacs doivent être chargés conformément aux schémas ci-dessous. Le non-respect de cette consigne peut endommager le chevalet et entraîner un risque pour la sécurité.

### MODÈLE DE CHARGEMENT SUR CHEVALET RENFORCÉ MR

#### 6 SACS MAXIMUM



suffix

